### ⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出顧公開

# <sup>®</sup> 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-45912

®Int. Cl. ⁵

識別配号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)2月14日

B 29 C 45/78 45/62 45/74

7639-4F 8824-4F 8824-4F

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全10頁)

❷発明の名称

射出成形機の温度制御方法

②特 願 平2-153970

20出 願 平2(1990)6月14日

 野 男 山梨県i

山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場3580番地 フアナツク

株式会社商品開発研究所内

 哲 明

山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場3580番地 フアナツク

株式会社商品開発研究所内

の出 顋 人 フアナック株式会社

山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場3580番地

仍代理人 弁理士竹本 松司 外2名

明和

1. 発明の名称

射出成形機の温度制御方法

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 射出成形機における加熱シリンダの温度を 検出し、該検出温度が設定温度になるよう度 フィードパック制御する射出成形機の温度に 御方法において、樹脂の種類毎に上記フィー ドパック系のゲインを予め制御装置に配配に せておき、制御装置は、設定された樹脂に がするフィードパックゲインを読み出した み出したゲインに基づいて温度のフィードパック制御を行うようにした射出成形機の と 制御方法。
- (2) 射出成形機における加熱シリンダの温度を 校出し、該校出温度が設定温度になるように フィードパック制御する射出成形機の温度制 御方法において、設定温度と検出温度の差で ある温度偏差が所定値より大きいときは、上 記フィードパック制御系のゲインを小さくし、

上記温度優差が上記所定値以下のときには、 上記ゲインを大きくすることを特徴とする射 出成形機の温度制御方法。

- 3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、射出成形機における加熱シリンダの

温度制御に関する。

従来の技術・

射出成形機の加熱シリンダの温度制御は、従来、PID方式の温度制御が行われている。すなわち、加熱シリンダの各加熱帯の温度を温度センサ等で検出し、この検出温度が設定温度になるようにP(比例), I(積分), D(散分)削御のフィードバック制御が行われている。そして、このフィードバック制御の比例ゲイン、積分ゲイン、微分ゲインは最適になるように、ある決められた固定した値に設定されている。

発明が解決しようとする課題

使用する樹脂の種類によって熱を吸収する度合いや、発熱の度合いが異なる。そのため、温度制御のフィードバックゲインを1組の値に固定している従来の温度制御方式では、必ずしも使用する樹脂の種類に合った最適の温度のフィードバック制御が得られないという欠点があった。

また、温度制御の場合、フィードパックゲイン を大きくすると、定常状態では制御系は安定する

**–** 3 **–** 

ぎても、また、小さすぎても問題があり、フィードパックゲインの最適値を得ることは非常に困難である。

そこで、本発明の第1の目的は、使用する樹脂に応じて最適の温度制御が得られる温度制御方式を提供することにある。

さらに、本発明の第2の目的は、温度上昇状態から定常状態に移行する間において、制御系の安定を得ると共に、定常状態においても、温度偏差を小さくし、安定した温度制御方法を提供することにある。

課題を解決するための手段

本発明は、射出成形機における加熱シリンダの 退度を検出し、該検出温度が設定温度になるよう にフィードバック制御する射出成形機の温度制御 方法において、本発明は、樹脂の種類に応じて最 適のフィードバックゲインを予め射出成形機の制 御装置に配位させておき、制御装置は、設定され た樹脂に対応するフィードバックゲインを読みだ し、その銃み出したフィードバックゲインによっ が、温度上昇状態から定常状態に移行する際にオーパシュートが生じ制御が不安定になる。逆に、フィードパックゲインを小さくすると、温度上昇状態から定常状態に移行するときには制御は安定するが、定常状態では傷差が大きくなるという問題がある。

第4図はフィードバックゲインを大きく取ったときにおける温度変化を示した区で、温度立上がり時、すなわち、温度を目標の設定温度まで上昇させるときには、短い期間で上昇するが、ゲインが大きいことからオーバーシュート、アンダーシュートが生じ、安定した定常状態になるのに時間を要し、安定した制御が得られない。

一方、第5図は、フィードバックゲインを小さくした場合のときの温度変化を示す図で、フィードバックゲインが小さいことから、温度立上がり時に目標の設定温度に達するまでに時間がかかると共に、定常状態においても、温度偏差が大きく、設定温度を保持できないという問題がある。

以上のように、フィードパックゲインが大きす

- 4 -

て混皮のフィードバック制御を行うようにする。 また、温度偏差が所定値より大きいときは、上記 フィードバック制御系のゲインを小さくし、上記 選度偏差が上配所定値以下のときには、上記ゲイ ンを大きくすることによって、温度上昇状態から 定常状態に移行する過渡期においても選度偏 度制御を得ると共に、定常状態においても温度偏 差の小さい安定した制御を実施できるようにした。

作 用

使用する樹脂が創御装置に設定されると、制御装置は、設定されている樹脂に対応するフィードバックゲインを読みだし、読み出したフィードバックゲインによって温度のフィードバック制御を行う。そのため、使用する樹脂の種類に適したフィードバックゲインを用いて温度が制御されるから最適の温度制御ができる。

さらに、温度上昇状態時(温度の立上がり時) では、温度偏差は大きい。このような温度偏差が 大きいときには、フィードパックゲインを小さく して温度のフィードパック制御を行う。フィード パックゲインが小さいことから、加熱シリンダの 温度が目標とする設定温度に遠するには時間を要するが、射出成形機の射出動作をまだ開始していないので問題はない。そして、温度偏差が所定値以下になると、すなわち、定常状態になると、フィードパックゲインを大きくする。その結果、小さな温度偏差でも応答がよくなり、温度偏差は小さくなり制御は安定する。

#### 実施例

第2図は、本発明の一実施例の射出成形機の要 部プロック図である。

第1図において、1はスクリュー、2は加熱シリンダ、3は射出用のスクリュー1を軸方向に駆動するサーボモータ、4は該サーボモータ3の回転を検出し、スクリュー位置を検出するためのパルスコーダである。加熱シリンダ2は複数の加熱帯に分けられ、各加熱帯にはパンドヒータB1~Bnが装着され、各パンドヒータB1~Bnは開閉器7-1~7-nを介して電源6に接続され、加熱シリンダ2を加熱するようになっている。ま

- 7 -

のみ図示している。また、29はパブルメモリや CMOSメモリで構成される不揮発性の共有RA Mで、射出成形機の各動作を制御するNCプログ ラム等を記憶するメモリ部と各種設定値、パラメ ータ、マクロ変数を記憶する設定メモリ部とを有 している。

30はパスアービタコントローラ(以下、BACという)で、該BAC30にはNC用CPU21及びPMC用CPU22、共有RAM29,入力回路31,出力回路32の各パスが接続するようになっている。また、34はオペレータが続けまっている。また、34はオペレータのに接続でするようになっている。また、30に接続ですることに対してRTがMDIという)であり、ソフトキー等の各種操作キーを操作することにようにパストー等の各種操作キーを操作することにようにパスな指令及び設定データの人力ができるよにによっている。なお、28はNC用CPU21に利用されるものである。

た、各加熱帯には温度変換器5の温度センサ部 S1~Snが配設され、各加熱帯の温度を検出す るようになっている。

符号20は、射出成形機を制御する制御装置としての数値制御装置(以下、NC装置という)で、
該NC装置20はNC用のマイクロプロセッサ
(以下、CPUという)21とプログラマブルマ
シンコントローラ(以下、PMCという)用のC PU22を有しており、PMC用CPU22には 射出成形機のシーケンス動作を制御するシーケン スプログラム等を記憶したROM23とデータの 一時記憶に用いられるRAM24が接続されている。

NC用CPU21には射出成形機を全体的に制御する管理プログラムを配慮したROM25および射出用、クランプ用、スクリュー回転用、エジェクタ用等の各軸のサーボモータを駆動制御するサーボ回路がサーボインターフェイス26を介して接続されている。なお、第2図では射出用サーボモータ3、該サーボモータ3のサーボ回路27

**–** 8 –

出力回路32はサーボ回路27に接続され、射出用サーボモータ3の出力トルクを制限するトルクリミット値を出力するようになっており、さらに開閉器7-1~7-nに接続され、譲開閉器7-1~7-nをオン・オフさせ、バンドヒータB1~Bnに電源6を接続してオン・オフ制作を表うになっている。また、温度変換器5にもしまるようになっている。とは変をディジタル信号に変換してNC装置20の入力回路31に出力するようになっている。

以上のような構成において、NC装置20は、共有RAM29に格納された射出成形機の各動作を制御するNCプログラム及び上記設定メモリのに記憶された各種成形条件等のパラメータやROM23に格納されているシーケンスプログラムにより、PMC用CPU22がシーケンス制御を各軸いながら、NC用CPU21が射出成形機の各軸のサーボ回路へサーボインターフェイス26を介してパルス分配し、射出成形機を制御するもので

ある。

第3図は横龍の種類に応じて最適のフィードパ ックゲイン等のパラメータを記憶させたテーブル Tの説明図で、各樹脂毎(樹脂1,樹脂2,…樹 腊j, …), 加熱帯毎(B1, B2, …Bi, … Bn)に最適の温度制御周期tp;、温度上昇時 における比例、複分、微分ゲインP1。」、「1」」、 D 1 i)、定常状態時の比例、積分、微分ゲインP 2.j. 12.j. D2.jが設定記憶されている。な お、温度上昇時のゲインは定常状態時のゲインよ り小さい値に設定されている。すなわち、Pli, < P 2 ::、 I 1 :: < I 2 ::、 D 1 :: < D 2 ::であ る。このようなテーブルTを共有RAM29内に 予め設定記憶させておく。もしくは、上記テープ ルTを外部記憶装置に記憶しておき、使用する樹 脂を設定するときに、記憶装置をオペレータパネ ルコントローラ33を介してNC装置20に接続 し、使用する樹脂を設定したとき、設定された樹 脂に対応する各データ、すなわち温度制御周期 t Pin、温度上昇時における比例、積分、微分ゲイ

#### - 11 -

ークメモリ部に実行する温度制御周別 t p l 、温度上昇時における比例、積分、微分ゲイン P l i l l i , D l i 、定常状態時の比例、積分、微分ゲイン P 2 i , I 2 i , D 2 i (i = 1 , 2 , … n) として股定記憶させる。さらに、、フィードバックゲインを変える温度偏差の値αを設定記憶させておく。また、他の成形条件等も設定記憶させておく。

こうして成形条件を設定した後、射出成形機を稼働させれば、NC装置20のPMC用CPU22は第1図(a),(b)に示す温度制御処理を所定周期ごと開始する。なお、この温度制御処理周期は、加熱帯のバンドヒータB1~Bnをオン/オフ制御するオン/オフ周期より十分短い周期である。

PMC用CPU22は、まず、指標(を1にセットし(ステップ100)、各加熱帯ごとに股けられているフラグP21~F2n、F11~P1nのうち、指標(に対応するフラグP21、F1iが1にセットされているか否か判断する(ステ

ンP 1 ii. I 1 ii. D 1 ii.、定常状態時の比例, 積分,微分ゲインP 2 ii. I 2 ii. D 2 ii.を接テ ープルTから読みだし、共有R A M 2 9 のワーク メモリ部に実行する温度制御周期 t p i 、温度上 昇時における比例,積分・微分ゲインP 1 i. I 1 i. D 1 i 、定常状態時の比例,積分・微分ゲインP 2 i. I 2 l , D 2 i (i = 1, 2, … n) として設定記憶させる。また、上記テーブルTを 共有R A M 2 9 に設定記憶させている場に対から 使用する樹脂が設定されると、缺テーブルTから 同様に対応するデータを読みだし共有R A M 2 9 のワークメモリ部に設定記憶させる。

次に本実施例の動作を脱明する。

第1図(a), (b) は本実施例における温度 制御処理のフローチャートである。

まず、成形条件設定時において、加熱シリンダの各加熱帯の設定温度TS!(!=1, 2, 3…n)を設定すると共に、使用する樹脂を設定し、上述したようにして、テーブルTから設定樹脂に対応するデータを読みだし、共有RAM29のワ

#### - 12 -

ップ101、102)。なお、これらフラグF1 1~Fin. F21~F2nは初期設定でOにセ ットされている。フラグF2i、F1iが1でな ければ、PMC用CPU22はBAC30、出力 回路32を介して温度変換器5を切換え、指標1 で示される温度センサSiからの検出温度を入力 回路31に入力させるようにし、この温度センサ Siからの検出温度Taiを読み取る(ステップ 103)。次に、前回パンドヒータBIをオンさ せるときに検出されていた当該加熱帯の温度偏差 を記憶するレジスタE1iの値をレジスタE0i に格納し、設定されている当該加熱帯の設定温度 TSiからステップ103で読み取った検出温度 Taiを減じて温度偏差を求めレジスタE11に 格納する(ステップ104,105)。そして、 温度偏差の積算値を記憶するレジスタESiにリ ジスタEliに記憶する温度偏差の値を加算する (ステップ108)。次にレジスタE11に記憶 した温度偏差の値の絶対値が設定値α以上か否か 判断し (ステップ107)、設定値α以上であれ

ば(始めは設定値 α以上である)、共有 R A M 2 9 のワークメモリ上に設定されている温度上昇時の値の小さいゲインP 1 i , I 1 i , D 1 i を挑みだし読み出したゲインを用いてオン時間 t o n を算出する。すなわち、次の第 1 式で示す演算を行ってオン時間 t o n を算出する(ステップ 1 0 8)。

ton=P1! • E1 i + I1 i • E \$ i + D1 i • (E1 i - E0 i)

なお第1式において、Eli, ESi, EO! は夫々のレジスタの値、すなわち、現時点におい て検出された温度偏差、温度偏差の積算値、前回 検出された温度偏差を意味する。

こうして求められたオン時間 ton が当該加熱 帯 (i) に設定されワークメモリ上に記憶されている温度制御周期 (オン/オフ周期) tp!より大きいか否か判断し、大きいときのみオン時間をこの温度制御周期 (オン/オフ周期) tp!に変える (ステップ110,111)。すなわち、湯

- 15 -

各温度偏差(E 1 1 ~ E 1 n)は設定値 α より大きいので、指標 i が n を越えるまでステップ 1 0 1 ~ 1 0 8, 1 1 0 (, 1 1 1), 1 1 2 ~ 1 1 8, 1 2 4, 1 2 5 の処理が繰り返し実施され、各パンドヒータ B 1 ~ B n は大きいゲインの P 1 1 ~ P 1 n, [ 1 1 ~ J 1 n, D 1 1 ~ D 1 n によって算出されたオン時間によって各加熱帯を加熱することになる。

こうして、各パンドヒータB1~Bnを作動開始させ、指標!がパンドヒータの数nを組えると、 当該処理周期の処理は終了する。

次の処理周期では、各フラグド11~ド1nが 1にセットされていることから、ステップ100. 101の処理をし、ステップ102からステップ 118に移行してタイマ T1iがタイムアップし たか否か判断し、タイムアップしてなければステップ124に移行し、指標iを1インクリメント し、鉱指標!がn以下であればステップ101に 戻り、指標!がnを越えるまでステップ101. 102.118.124.125の処理を繰り返

度制御周期(オン/オフ属期)全期間をオン時間 とする。次に、温度制御周期 (オン/オフ周期) t p i からオン時間 t o n を減じてオフ時間 t o f f を求め(ステップ112)、タイマT1 l . T2iに尖々オン時間ton,オフ時間toff を設定する(ステップ113,114)。そして、 タイマT1 j をスタートさせると共にBAC30. 出力回路32を介して瞬間器7-iをオンにし指 概1に対応する加熱帯のパンドヒータB I を作動 させ、フラグF1iを1にセットする (ステップ 115, 116, 117)。次にタイマT1iが タイムアップしたか否か判断し (ステップ118) 、始めはタイムアップしていないので、ステップ 124に移行し、指標iを1インクリメントし、 簇指標 I が加熱帯の数 (パンドヒータの数) n 以 下か否か判断し(ステップ125)、n以下であ れば、ステップ101に戻りステップ101以下 の処理を繰り返す。

射出成形機の稼働開始直後ではフラグF21~ F2n、F11~F1nは初期設定で0であり、

- 16 -

し、当該処理周期の処理を終了する。

次の処理周期以降も、上述した処理を繰り返すが、ステップ118でタイマT1iがタイムカップ118でタイマT1iがタイムカーと、BAC30、出力回路32を介して、指標「に対り」、フラグド1iをして、ケートでは、ステップ120)では、クートで投定されたオントは、ステップ121)がカーでは、ステップ121)がカーでは、ステップ121に移って、クートでは、ステップ124にがいて、クートでは、ステップ124にがいて、クートでは、ステップ124にがいて、ステップ124にがいて、ステップ121に戻り上述を観音を表して、ステップ101に戻り上述した処理を繰り返す。

こうして、タイマT1!がタイムアップしてオン時間が経過したものは開閉器がオフとなりオフ時間の計測が開始される。

そして、次の周期からはフラグF2iが1でオフ時間の計測を開始しているものはステップ10

1 からステップ 1 2 2 に移行し、タイマ T 2 i がタイムアップしたか否か判断され、また、オン時間中のものはステップ 1 0 2 からステップ 1 1 8 に移行して上述した処理が繰り返されることとなる。

また、ステップ122でタイマT2iがタイムアップしたことが検出されると、フラグF2iを0にセットする。このようにしてフラグF2i、F1iが0となると、次の処理周期では、前述したステップ103以下の処理が実施されることとなる。

PMC用CPU22は上述した処理を処理周期でと繰り返し、各開開器 7-1~7-nをオン/オフし、各パンドヒータB1~Bnによって夫々の加熱帯を加熱することになる。かくして、加熱帯の温度が上昇し、股定温度に近付き、温度個差(B1i)が設定値αより小さくなると、PMC用CPU22はステップ107でこれを検出し、ステップ109に移行してワークメモリから定常状態時の各フィードバックゲインP2i, I2i

- 19 -

ることになる。

第6図は、本実施例による温度側御による温度 変化の状態を示す図で、温度が上昇し温度偏差が 設定された値α以下になると、フィードバックゲ インは小さい値から、大きい値に変えられて温度 はフィードバークゲインが小さいので、第4図に はフィードバークゲインが小さいので、第4図に 示すようなオーパシュート、アンダーシュートが 起きず、制御は安定となる。また、定常状態にお いては、フィードバックゲインが大きいので第5 図に示すように温度倜差が大きくなることはなく 安定した温度制御が行われる。

なお、上記実施例においては樹脂の種類。加熱帯に応じて、温度制御周期 t p 1,1、温度上昇時における比例。複分,微分ゲインP 1 1,1、1 1 1,1、D 1 1,1、定常状態時の比例。複分,微分ゲインP 2 1,1、1 2 1,1、D 2 1,1をテーブルに記憶させていたが、温度制御周期が各加熱帯に対して同一であれば、樹脂の種類ごとに温度制御周期を設定記憶させておけばよく、また、すべての樹脂に対して

D 2 j を読みだし、この読み出した大きいゲインで、次の第 2 式の演算を行ってオン時間 t o n を 算出する。

ton = P2 i · E1 i + I2 i · E S i + D2 i · (E1 i - E0 i) ... (2)

なお第2式において、Eli, ESi, EOi は夫々のレジスタの値、すなわち、現時点におい て検出された温度偏差、温度偏差の積算値、前回 検出された温度偏差を意味する。

そして前述した処理を繰り返し実施することと なる。

こうして、温度偏差が大きいときには、小さいフィードパックゲイン、P11, I1i, D11によってオン時間tonが算出され、温度偏差が小さいときには大きいフィードパックゲイン、P2i, I2i, D2iによってオン時間が算出され、第出されたオン時間によって設定されている温度制御周期(オン/オフ周期)tp1中、開閉器7ーiをオンにし各加熱帯をオン/オフ制御す

- 20 -

同一温度制御周期であれば、テーブルに設定せずープログラム化しておいてもよい。さらに該時になったががなりない。 定常状態時にといる必要がなければ、樹脂の種類ごと(つかったない)に1組のフィードバックゲインを変えずに、地間でといっておけばよい。また、世界時か定常状態時かに応じてフィードバックゲインを変えるようにする場合には、加熱帯ごとに湿度上昇時、定常状態時のフィードバックインをテーブルに設定記憶させておけばよい。

また、本実施例では、温度上昇時用と定常状態 用の2種類のフィードパックゲインを用い、その ときの状態に応じて切換え使用したが、温度優差 の大小に応じて複数のフィードパックゲインを発 まして温度偏差に応じて切換えてもよい。また、 本実施例では樹脂別にフィードパックゲインを 換えたが、外気温や風速に応じてフィードパック ゲイン切換えてもよい。

発明の効果

本発明においては、使用する樹脂に対してその 樹脂に最適のフィードパックゲインを選択し、使 用できるようにしたので、最適の温度制御が可能 になる。また、制御対象の加熱シリンダの状態に 応じて温度制御のフィードパックゲインを変えて、 加熱シリンダの湿度を設定温度に対してオーバシ ュート、アンダーシュートが生じないように、も しくは、生じても小さなものとし、かつ温度信意 も小さく制御するようにしたので、安定した温度 制御を得ることができる。そして、従来のように、 温度上界時にも、また、定常状態時にも安定した 制御状態を得るような、最適の1つの固定したフ ィードバックゲインを求める必要がないので制御 系の設定が非常に簡単になる。


#### 4. 図面の簡単な説明


第1図(a), (b)は、本発明の一実施例の 温度制御のフローチャート、第2回は同実施例の 要部プロック図、第3図は、温度制御のパラメー タを記憶するテーブルの説明図、第4図は、温度 制御のフィードパックゲインを大きな値に固定し たときの温度変化を示す説明図、第5図は、温度 制御のフィードバックゲインを小さな値に固定し たときの温度変化を示す説明図、第6図は、本発 明の実施例における温度制御の温度変化を示す脱 明図である。


1…スクリュー、2…加熱シリンダ、 B1~Bn…パンドヒータ、S1~Sn…センサ 部、7-1~7-n…開閉器、6…電源、 5 …温度变换器、20 …数值制御装置。

> カ理士 竹 本 松 可(これ) 特許出願人 代理人 (外2名)

- 23 -








第1図(b)

|           |           | <del></del>                           | 7                                     | <del></del> }}                                   | <del></del>                           |              |
|-----------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|
|           | は戦争のこ     | toni Plai tini Olni<br>Pžni tžni Ožni | tone Plac line Dlac<br>Plac 12.2 Dlac |  | 19., Pl., Il., Dl.,<br>Pl., 12., Dl., |              |
|           | -<br>≈    | <br>≈<br>                             | l<br>≅                                | ≓<br>~   | ≈ :                                   | <del> </del> |
| <b>53</b> | : 8 粉 級 写 | 1611 Fl.1 1111 Dl.1<br>Pž.1 1211 Dž.1 | 1912 Pliz His Dliz                    |  | ters Place Ilas Diss                  |              |
| က :       | <br>≈ :   | )<br>*                                | = ;                                   | <del>                                     </del> | ÷ ;                                   |              |
| 銀         | 加熱带 8.2   | 1921 Pl21 1121 0121<br>P221 1221 0221 | 1922 Plzz Hzz 0122<br>Plzz 1222 0222  | ₹₹-  | 1921 Plz. 11ze Ofz.<br>P2zi 12z. 02z. | • • •        |
|           | 自發481     | fo., fl., il., bl.,<br>fl., il., 62., | torz Plrz Ilrz Dirz<br>P2rz 12rz 02rz |  | Pri Pli Ilii Olii<br>Pri Pri Olii     |              |
| <b>-</b>  |           | 章<br>元                                | 超 超                                   |  | 据 温                                   |              |



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.